

Problem	Løsningsforslag
<p>De fysiske rammer: Generelt for lidt plads Byg. 1182 lab 226 m.fl????</p> <p>Både kontorer og laboratorier</p> <p>Var også med i APV 2019; gælder både opbevaring, laboratorier og kontorer.</p>	<p>Ny-renoverede labs. De har for lidt plads til lagerting.</p>
<p>Mange vinduer er utætte, dvs. det trækker MEGET visse steder.</p> <p>Bygning 1182. Toiletter samt gange.</p> <p>Træk ved vinduet ved arbejdspladser; specielt:</p> <p>lokale 004</p> <p>kontor 212 (var også med i 2019)</p>	<p>Tætningslister. Tages med til Conor/Bygningservice: især 004 og 212. Bygningen skal renoveres, når biomedicin flytter.</p>
<p>Der bliver meget varmt, når solen står ind om sommeren. Der er ikke altid mulighed for gennemtræk.</p> <p>Bygning 1182, rum 202</p>	<p>En billig løsning vil være en fane, skriver medarbejderen En blæser (stående) kan evt indkøbes – Tages med til Conor/Bygningservice.</p>
<p>Herunder følger handleplaner (HP) fra APV 2019, der endnu ikke er løst:</p>	
<p>HP 3: Manglende lys i mellemgang 1185 ved værksted</p>	<p>Stoppe den automatiske slukning af lyset - alternativt sat sensor på, så lyset tænder automatisk ved bevægelse i rummet.</p> <p>Tages med til Conor/Bygningservice.</p>
<p>HP 4. Kloaklugt i bygning 1182</p>	<p>Henvendelse til Bygningsdrift HVER gang lugt opstår. Bygningservice er på sagen.</p> <p>D. 21/5-19 er der blevet isat en større motor, der skal skabe mere indblæsning. Kontrol med ventilationen i bygningen. Holde OBS på om indblæsning og udsugning bliver ændret i forhold til hinanden. Sørge for at der er nok indblæsning til at holde lugten væk</p>
<p>HP 6. EGA: Lange testserier giver EGA. Træthed i arme, nakke, og myoser i ryg og skuldre.</p>	<p>Arrangement (temadag) med ergoterapeut for alle berørte medarb. Konkret instruktion i lab vedr. indstilling af stole, armstøtter m.v. Det bliver arrangeret.</p>
<p>HP 14. Instruktion ved nye forsøg med radioaktivitet. Ny bekendtgørelse er trådt i kraft.</p>	<p>Ønsker instruktion af eller samtale med isotopansvarlig person mhp. at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gennemgå et forsøg inden start mhp. at undgå stråling til personen, der arbejder med isotoperne 2. beregne stråledosis 3. få en snak om de optimale arbejdsgange omkring forsøget og om det planlagte er OK?

	<p>AL har snakket med Peder: Vi afventer ny vejledning efter de nye bekendtgørelser er trådt i kraft. Reglerne er blevet voldsomt skærpede. AU har brug for en strålingseksperter til at hjælpe med beregninger. Bliver taget op i LAMU og FAMU og vi afventer info herfra.</p> <p>Ultimo 2019: Vi venter stadig. Der er en ansøgning fra Skou-bygningen (fra Marianne Hokland) på vej til Sundhedsstyrelsen mhp. godkendelse af isotoplabs. i SKOU. Der arbejdes på at få godkendelser i hus, måske skal der ansættes en eller firma skal hyres til at hjælpe med det.</p>
HP 16: Lugt af forsøgsdyr i 1182	<p>Ventilationen er justeret op i bygning1182-komplekset. Vigtigt fortsat at overvåge ventilationen i bygningen. Alle er opmærksomme på det. Der er typisk en grund til, at det lugter, som fx aktivitet i dyrestalden.</p>
HP 19. Rampe mangler ved indgangsdør 1185	<p>Har spurgt Bygningsdrift: Er det muligt at få en lille let mobil rampe, der hurtigt kan lægges over kanten og fjernes ligeså hurtigt igen, når man har fået vognen over? Tages med til Conor/Bygningservice.</p>
HP 21. Punktug og stinkskabe mangler i laboratorier på 2. og 3. etage	<p>Har rettet forespørgsel til Bygningservice: Ønsker stinkskab i lab. 322 – nok ikke muligt. Ønsker punktug i 233 (3 stk.) og 314+315. Tages med til Conor/Bygningservice.</p>
HP 22. Intro af nye medarbejdere. Klare retningslinjer for, hvordan nye medarbejdere skal introduceres til laboratoriarbejde	<p>Tiltag i gang i AMO omkring intro til sikkerhed og arbejdsmiljø for ALLE. Charlotte og Helle er i gang; intro forventes afholdt senest i efteråret.</p>
HP 24. Larm pga. klinker på gulv på 3. etage i 1182. Gulvbelægning ikke hensigtsmæssig, da det larmer meget ved kørsel med rulleborde mm. Mange adfærdsrum på 3.etage; derfor behov for ro.	<p>Gulvbelægning ændres. Nye rulleborde/hjul. Fra elevator til glasgangen, nok ikke sikkert det kan lade sig gøre, idet bygningen skal renoveres om to år. Tages med til Conor/Bygningservice.</p>