

Problem	Løsningsforslag
De fysiske rammer:	
Generel utilfredshed med laboriebordene: -dårlig siddehøjde pga bred kant, bordene er for smalle.	Nye borde er eneste løsning men det er der ikke økonomi til. Temadag med ergoterapeut
Laboriebordene er ikke egnet til kontorplads for laboranter.	Kunne evt skiftes ud til hæve/sænkebord. Kontorplads i laboratoriet ikke hensigtsmæssig pga den optager en arbejdsplads, omplacering af medarbejdere.
Stinkskabe bør kunne indstilles til ståhøjde samt der er en meget bred kant der giver blind vinkel, så man ikke sidder optimalt, når man sidder og arbejder.	Har vi fået de borde der er blevet bestilt eller er det en konstruktionsfejl? Ikke alle stinkskabe kan hæves til ståhøjde. Forventningen var, at man skulle kunne stå ved dem. Måske de kan justeres, så de hæves til ståhøjde?
Fælleskontorer: Der sidder generelt for mange personer i et rum. Det giver dårligt indeklima og en del støj.	Færre personer pr kontor. Overtøj, cykeltøj etc hænges uden for lokalet. Alle kontorpladser bør have hæve/sænkebord pga dårlig ergonomi, også i fælleskontorerne. På 1.sal kan evt opsættes væg mellem sekretærer og studerende pga personfølsomme samtaler. Tilstræbe at kontoret er tæt på laboratoriet ved fremtidig planlægning/omrokeringer. Der er ikke hæve-sænkeborde. Det kan man gøre noget ved fremover.
Adgang til -80 grader fryser ikke optimal.	Lave en adgang via trappe. TGJ: Måske muligt at flytte nogen af fryserne til 5. sal.
Vejerum	Vandanlæg og ismaskiner i alle vejerum. Der er vandanlæg på 2. og 4., som er meget søgte. Kan det lade sig gøre og er der plads, vil det være muligt at installere nogle flere. Det er ikke dyrt og kan løses nemt. Tages med til ledergruppen og Conor/Bygningservice. Finvægte i alle stinkskabe i vejerum. Farlige kemikalier skal ikke transporteres mellem

	etagerne. Er sat op på en måde, så det vibrerer sidelæns. To finvægte kan evt indkøbes. Tages med til ledergruppen / Conor/Bygningsservice.
Flere skabe til personlige ejendele.	Evt flere skabe i kopirum. Det skal undersøges.
	Grønne planter i atrium. Har ikke gode udsigter.
Støj og vibrationer Støj fra mennesker – skyldes mange mennesker på samme kontorer og/eller laboratorier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Max 8 personer i de store PhD/Post Doc kontorer. Man laver interne regler på hvert kontor om fælles regler (telefon, snak, spisning, etc.) og regler i laboratoriet. 2. Støjreducerende høretelefoner i lab. 3. Opfordre folk til at lukke dørene til kontorer når man taler sammen for ikke at forstyrre naboer <i>God ide at holde dørene lukkede, støjen vandrer henad gangen. Tætheden er meget forskellige alt efter, hvor man er på Biomedicin. Tætheden skulle gerne blive mindre, når Bartholin er færdig.</i>
Bygningsservice: Støj fra nedløbsrør – kan der gøres noget? (4. sal nord, bl.a. Anne Hedemand) Støj fra ventilation – kan der gøres noget? Dør ind til kontorgang 1115, 1. sal smækker meget hårdt – kan den justeres? Håndtag til 1115-134 sidder løst.	Regnvand fra tag samles i stort nedløbsrør, og det larmer meget, når vandet løber ned. Er det i hele bygningen? Ja, det kan justeres Det kan fastgøres.
Belysning Lyset er ikke reguleret ordenligt alle steder. Lys under skabe i lab blænder. Kan det reguleres? For lidt lys på kontorer. Kan justeres, i hvert fald nogen steder. Tages med til Conor/Bygningsservice.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lys indstillet til alm arbejdstid er fra kl. 8-18 og interval for tændt uden bevægelse skal være større, da mange har stillesiddende arbejde. 2. Vi foreslår en anden type pære eller evt. nogle steder tage pæren helt ud. 3. Skrivebordslampe.
Indeklima Der er problemer med ventilation og lugt flere steder. Løsningsforslag – Bygningsservice: 1116-tappeopgang nord – der lugter flere gange om ugen af dyrestald	Alt under dette punkt tages med til Bygningsservice. (TGJ og PSM)

<p>1116-168 der mangler udsugning, idet der loddes, limes og males i dette værksted</p> <p>1116-171, 157A, 161C, 172C der bliver for varmt i disse lokaler – der er brug for øget luftudskiftning</p> <p>1116-255 + nabo lab: kloak lugt</p> <p>1116-261 (lab 22) kemikalieskab ved siden af stinkskab mod vindue er monteret forkert – hænger i forkert vinkel og skab åbner af sig selv</p> <p>1116- 374D AC kan ikke holde det rum koldt nok</p> <p>1116-456 dårlig ventilation</p> <p>Hængende mødelokaler: Der skal mere udluftning/ventilation i disse lokaler</p>	
--	--