

Problem	Løsningsforslag
Belysningen, 1160/229 Rumlys slukker automatisk Tages med til Bygningsservice.	Manuel kontakt etableres (Bygningsservice) Alternativ løsn.: arkitektlampe ved skrivebord
Indeklimaet, 1160/313/317 m.v. Koldt i lokalerne	Kontrol af radiatorer (Bygningsservice) Fane ved arbejdspladser
Indeklimaet, 1160/229 Gener fra ventilation i kontor (tidligere lab)	Kontoret afkobles ventilationssystemet. (Bygningsservice)
Ubekvemme arbejdsstillinger, 1160 3.sal, labs. EGA (ensidigt, gentaget arbejde)	Arrangement (temadag) med ergoterapeut for alle berørte medarb. Konkret instruktion i lab vedr. indstilling af stole, armstøtter m.v. Måske kunne der ud over temadagen være opfølgning med en ergoterapeut, hvis nogen er hårdt ramt. AMR'erne finder ud af, hvem (terapeut) der stod for det sidst og melder tilbage til Peder og Ulla.
Andre, 1160, trappegang, kælder. Lugtgener fra autoklave	Instruktion i betjening af autoklave (AMO i samarbejde med brugerne) Autoklaven er ikke sikkerhedsgodkendt, og de har bedt om en ny. Autoklaven står på en rist, tæt på kanten. Låget kan falde af og man skal ind under emhætten. TGJ oplyser, at Bygningsservice undersøger om de har en ny, som de få i vest.
De Fysiske rammer, Indeklima m.v. Flere punkter, som er relateret til bygningens tilstand generelt.	